

# 麗山高中 112 學年度校園工程說明

親愛的教師及家長，大家好：

為提供全體師生舒適安全的環境，本校積極爭取經費施作工程，暑期施工未能在 8 月 30 日前竣工者：1. 活動中心空調汰換工程、2. 科學大樓南面外牆改善、3. 藝能大樓屋頂防水及內外牆(含音樂教室)修繕，目前未完工區域均不影響學生學習與教師教學，懇請各位家長體諒！

因應學期間的工程進行，在此特別向大家說明，希望讓您了解也讓您放心，同時更希望您能和我們一同提醒、叮嚀學生，期望在工程進行之際同時兼顧同學安全以及教學品質。相關的配套措施如下：


- 一、空間區隔：活動中心二樓冷氣機房內部、藝能大樓頂樓及科學大樓西側花園上方，請您提醒貴子弟避免靠近，並嚴禁擅自進入施工區域。
- 二、身分管制：相關工程人員的進出均由廠商統一進行登記，並穿著背心識別，以落實人員管理。
- 三、環境清潔：責請廠商務必維護施工現場清潔，如有工程機具、物品、廢棄物、材料、垃圾等應妥善放置於工程區域內，保持校園整齊美觀並防止蚊蟲滋生，以維護校園安全與衛生。

師生的安全是學校工程進行的最優先考量，在這段時間我們會盡力做好安全管控與監督，謝謝大家的配合與體諒，若有未盡事宜也煩請各位不吝指教！如有相關詢問，歡迎致電總務處張主任(電話：26570435 分機 400)。

臺北市立麗山高級中學總務處

112 年 8 月 23 日

# 112年麗山高中校園改善工程開學後影響區域

施工影響範圍：1. 活動中心空調汰換工程。2. 科學大樓南面外牆改善。3. 藝能大樓屋頂防水及內外牆(含音樂教室)修繕(詳學校平面圖紅色區域 )

